

DVMP-DNS-2019-102

23 de enero de 2019

Comisionado

Martín Arias Araya

Director General

Servicio Nacional de Guardacostas

Ingeniero

Greivin Villegas Ruíz

Presidente Ejecutivo

JAPDEVA

Licenciado

Alfredo Salas Monge

Director Ejecutivo, NAVE

NAVE

Doctor

Alejandro Muñoz Villalobos

Presidente, RECOPE

RECOPE

Ingeniero

Magdiel Humbert Collado Trejos

Inspector Náutico

CAPITANÍA PUERTO DE MOÍN

Ingeniero

Yoiner Eduardo Sánchez Céspedes

Inspector Náutico

CAPITANÍA PUERTO DE MOÍN

Estimados Señores:

La Dirección de Navegación y Seguridad de la División Marítimo Portuaria del MOPT, ha sido




Teléfono: 2233-5022

Fax: 2223-2697

Correo electrónico: jhernan@mopt.go.cr

23 de enero 2019
DVMP-DNS-2019-102
Pág. 2 / 3

informado mediante oficios 2019-DIR-008 y 2019-DIR-035 ambos del mes de enero 2019, respecto a la localización de las boyas una vez que se retornaron a su posición original después de los trabajos de dragado; específicamente, el canal de acceso, dársena de giro y canal de atraque TCM.



23 de enero 2019
DVMP-DNS-2019-102
Pág. 3 / 3

BUOY LOCATIONS		
NAME	EAST	NORTH
GLB-7	600664.050	1106740.640
GLB-9	600782.247	1106540.737
GLB-11	600638.263	1106316.244
GLB-13	600271.430	1106327.850
RLB-18	600423.250	1106756.610
RLB-20	600302.910	1106627.070
GLB-15	599708.380	1106553.610
RLB-22	599798.220	1106796.130
RLB-4	600510.680	1108218.960
GLB-3	600799.910	1108224.720
GLB-17	599164.430	1106737.940
GLB-19	598499.090	1106954.760

Atentamente,

Ing. Jorge Hernández Chavarría
Director



Firmado por: Jorge Hernández Chavarría
Documento emitido mediante
Sistema de Correspondencia Institucional
Documento interno N° 240773
Fecha: 23 de enero de 2019

Ci Sr. Kenneth John Waugh Holguin, Director General, APM Terminals Moin S.A.
Ing. Darío Zúñiga Chaves, Coordinador de Capitanías
Arq. Carol Villalta Fernández, Asesor(a) Técnico(a) Naval DNS
Arq. Luis Alfredo Padilla Cubillo, Asesor(a) Técnico(a) Naval DNS

CVF



